

环境信息披露报告

企业名称：嘉善边锋机械股份有限公司（盖章）

统一社会信用代码：91330421MA29G5XU5W

报告年度：2024

编制日期：2025年2月

基本信息表

中文名称	嘉善边锋机械股份有限公司		
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇西塘大道1433号		
生产地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇西塘大道1433号		
法定代表人	陈杰	行业类别	C3441 泵及真空设备制造
企业联系人	陈杰	联系方式	13818333312
企业性质	☐ 国有企业 ☒ 民营企业 ☐ 港澳台 ☐ 外资企业 ☐ 上市公司 ☐ 集体企业		
企业情况	是否属于重点排污单位： ☐ 是 ☒ 否 是否属于实施强制性清洁生产审核的企业： ☐ 是 ☒ 否		
主营业务	嘉善边锋机械股份有限公司，成立于2017年6月，地址位于浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇西塘大道1433号；现有员工240人，注册资本2000万元，属于有限责任公司。经营范围：机械设备、水泵及配件、阀门（除压力）制造；五金交电、机电设备销售；机电设备（除特种设备）维修；商务信息咨询，机械设备研发、设计、制作；代理发布国内各类广告；软件开发；进出口业务。		

企业负责人声明

我承诺本报告所涉及的环保信息和数据均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。

如有违反，愿承担由此产生的相应责任。

企业负责人签字



日期：2025-2-17

环保工作负责人声明：

我承诺本报告所涉及的环保信息和数据均真实、准确、完整。

环保工作负责人签字：



日期：2025-02-17

2、关键环境信息提要

2.1 本年度生态环境行政许可变更情况

2024年度无行政许可变更事项。

2.2 本年度主要污染物排放情况

2024年公司仅外排生活污水，经化粪池预处理后纳管排放；外排颗粒物实际排放量0.0758t/a，外排VOCs 实际排放量0.103t/a。

2.3 本年度受到的生态环境行政处罚、司法判决等情况

2024年公司未发生生态环境行政处罚、司法判决等情况。

3、企业环境管理信息

3.1 企业生态环境行政许可情况

3.1.1 行政许可基本信息

2024年无行政许可变更、延续、重新申请等情况。

3.1.2 主要许可事项

2024年无行政许可事项。

3.2 环境保护税

2024年环境保护税缴纳信息如下表所示。

3.3 环保信用评价情况

2024年公司环境信用等级为A级。

4、污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施信息

4.1.1 污染防治设施一览表

表 1 企业污染防治设施信息

序号	污染源	工艺	风量 Nm ³ /h	收集效率/%	治理工艺去除率/%	是否为可行技术	排放口类型
1	点胶废气	两级活性炭吸附	3000	85%	90%	☒ 是 ☐ 否	一般排放口
2	注塑废气	两级活性炭吸附	7000	85%	90%	☒ 是 ☐ 否	一般排放口
3	涂装废气	活性炭吸附脱附+CO催化燃烧	20000	95%	90%	☒ 是 ☐ 否	一般排放口

4.1.2 污染防治设施非正常运行情况

2024年，公司污染防治设施无非正常运行情况。

4.2 废气、废水、噪声排放情况

2024年公司仅外排生活污水，经化粪池预处理后纳管排放；外排颗粒物实际排放量0.0758t/a，外排VOCs 实际排放量0.103t/a。本项目总量控制值为：颗粒物0.145t/a、VOCs0.729t/a。满足总量控制要求。

经专业环保机构检测，厂界噪声达标。

4.3 有毒有害物质排放信息

公司未涉及的有毒有害气体。

废气监测内容频次详见表4-1 。

表4-1 无组织废气监测内容及频次

无组织排放源	监测点位	监测因子	监测频次及监测周期
无组织废气	厂界四周各一个点	非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯、乙酸丁酯、氟化物、臭气浓度	连续2天，每天4次
	钣金厂房外一个点	非甲烷总烃	

4.4 厂界噪声监测

在厂界四周布设 4 个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设 1 个监测点位，在厂界外 1 米处，传声器指向声源处，监测 2 天，昼夜各监测一次。噪声监测内容见表4-2。

表4-2 监测内容及监测频次

监测点位	监测因子	监测频次及监测周期
东厂界、南厂界、西厂界、北厂界	厂界噪声	监测2 天，昼间 1 次

4.5 废水

项目废水监测内容及频次见表 4-3。

表4-3 废水监测内容及频次

废水类别	监测点位	监测因子	监测频次及监测周期
综合废水出口 1#	北厂区综合废水（生产废水+生活污水）	pH、CODCr、BOD5、氨氮、总铁、总锌、氟化物、总磷、SS、石油类、动植物油	连续 2 天，每天 4 次
生活污水出口 2#	南厂区生活污水	pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、动植物油	连续 2 天，每天 4 次
雨水排放口 3#~5#	雨水	pH、CODCr	监测1天，1次/天

4.6 噪声防治情况

公司厂房位于工业区范围内，周边主要为工业企业。现有工程噪声源主要为设备运行及加工时产生的噪声。通过选用低噪声设备，源头控制噪声；加装隔声罩；对高噪声设备采用减振隔振措施降低噪声；加强设备的日常维修与保养，减少因设备老化增加的噪声；生产时关闭门窗，厂界环境噪声均能够达到《噪声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应标准，区域噪声环境质量良好。

5、碳排放信息

公司尚未纳入碳排放权交易市场配额管理。

6、强制性清洁生产审核信息

我公司未纳入强制性清洁生产审核。

7、生态环境应急信息

7.1 生态环境应急信息

公司生态环境应急资源如下表所示表7

序号	器材名称	规格型号	存储地点
1	干粉灭火器	4kg	电动车库、加工车间
2	消防栓		餐厅、加工车间
3	橡胶手套		公司库房
4	胶鞋		公司库房
5	防护服		公司库房
6	防尘口罩		公司库房
7	防毒口罩		公司库房
8	护目镜		公司库房
9	应急药品箱		各车间

7.2突发生态环境事件发生及处置情况

2024年度，公司未发生突发环境事件。

8、生态环境违法信息

2024年未发生生态环境违法行为，未受到生态环境行政处罚。

9、本年度临时报告信息

2024年度，公司未发布临时报告。